

鳥取県 日吉津村 日吉津小学校通学路対策箇所図

別添2

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・日吉津村建設産業課
- ・鳥取県西部総合事務所
- ・米子警察署

・歩道の縁石が低く車が乗り上げる危険がある



＜対策メニュー＞
防護柵設置
【日吉津村】

・隅切りがなく左折車が車道縁石に乗り上げる



＜対策メニュー＞
防護柵設置
【日吉津村】

・北側からくる自動車が対向車を避けて路肩側に寄ってくるため、信号待ちの児童に接触の危険性がある

＜対策メニュー＞
横断歩道の位置変更【米子警察署】

・道路幅が狭くて危険
・水路に蓋がない

＜対策メニュー＞
側溝整備(蓋かけ等)【鳥取県】

・交差点の溜まり場がない。

・水路の蓋が破損。
・歩道の縁石が低い。



● <対策メニュー>
減速マーク、歩道設置(養光院前道路)
【鳥取県】

・歩道が凸凹になっている。

● <対策メニュー>
減速マーク【鳥取県】

・水路の蓋が破損。

・歩道の縁石が低い。

● <対策メニュー>
側溝整備(蓋かけ等)【鳥取県】

・歩道の縁石が低く車が乗り上げる危険がある


＜対策メニュー＞
防護柵設置
【日吉津村】

・押しボタン信号機の「お待ちください」表示が点灯しない(2箇所)

＜対策メニュー＞
信号機の補修【米子警察署】

日吉津村
日吉津小学校

文



・歩道、自転車歩行車道の通行区分・標識が不明で危険
● <対策メニュー>
通行区分の及び標識の整備
【米子警察署】

・横断歩道、自転車横断帯、予告マーク、「止まれ」、停止線等が消えているため危険。



＜対策メニュー＞
横断歩道等の補修
【米子警察署】

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

● : 要対策箇所
(対応済み)